



# VT0-1 >>> Austauschmöglichkeit




Hochtemperatursführung  
CPVC Füllkörper




Stahl-Tropfenabscheider




überdimensionierter Motor




Ausblashaube



Verbessern Wartung und Zugänglichkeit



Verbessern der Betriebssicherheit



Verringert Geräuschpegel



Spart Wasser



Spart Energie und verbessert die Leistung



Steigern der Zuverlässigkeit




äussere Serviceplattform, Leiter  
& Geländer





Reinigungsöffnung




Die automatische  
Absalzsteuerung BCP





Zyklonabscheider

Wannensäuberung




Ablufferhitzer

Schutzgitter




Schalldämpfer Ansaugseite &  
Ausblasseite




Baltiguard (Notfallmotor)




Heizungspaket




Elektrische  
Wasserstandsregelung Packet